

**ODBORNÝ ODHAD NÁKLADŮ**

# **REKONSTRUKCE ŽIREČSKÉHO RYBNÍKU KN 2355 K.Ú. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM**



**Investor:**  
**Český rybářský svaz**  
**MO Dvůr Králové nad Labem**  
**Raisova 2970**  
**Dvůr Králové nad Labem 544 01**

**Vypracoval projektant:**

**Jan Tylš**  
**Novodvorská 557**  
**541 01 Trutnov**

**Číslo zakázky:**  
**1-2016/T**

**Datum**  
**srpen 2016**



5.8.2016

#### Umístění:

Zájmové území leží katastru města Dvora Králové nad Labem. Žirečský rybník je obtočný a je napájen Lipnickým potokem. Nachází se v zástavbě města Dvora Králové u křižovatky ulic 5. května 28. října a Smetanovy. Lipnický potok, který napájí tento rybník je veden jako pstruhová voda. Vypouštění rybníka požerákem je možné jen do původního koryta Lipnického potoka, které vede přes teplárnu kolem složiště popílku do Labe. V dnešní době je toto potrubí svedeno na ČOV a tudíž není možno tudy vodu vypouštět. Proto se voda vyčerpává do koryta toku obtékajícího nádrže na pravé straně. Pod korunou hráze je postaven hospodářský objekt MO ČR Dvůr Králové nad Labem, který je zapuštěn do rozšířené a zesílené hráze rybníka.

#### Prvotní účel nádrže:

Žirečský rybník byl před více než 100 lety vybudován jako vodní nádrž pro potřeby místního pivovaru. V létě sloužil jako louka pro zdroj píce pro pivovarské zdroje, v zimě pak se jednorázově napustil a po zámrazu se na této nádrži těžil led pro potřeby chlazení. Teprve v roce 1954 Hradecké pivovary s rozvojem automobilové dopravy a umělého chlazení definitivně ztratily o tuto nádrž zájem. Účelem rybníka je akumulovat a vzdouvat vodu pro rybochovné účely.

#### Konečný účel nádrže:

Akumulace vody, extenzivní chov ryb.

#### Hlavní hydrologická data:

Název toku : Lipnický potok, IDVT 10166838, ř.km 1,460  
Hydrologické číslo povodí : 1-01-01-069  
Správce toku: Povodí Labe, s.p.  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
Úsekový technik : Čermáková Jaromíra  
tel. 499 320209, 606634916, e-mail: cermakova@pla.cz

Plocha povodí k hrázi nádrže: 3,35 km<sup>2</sup>  
Průměrná dlouhodobá výše srážek: 695 mm  
Průměrný dlouhodobý roční průtok : 25 l/s<sup>-1</sup>

#### M-denní průtoky Q<sub>md</sub> v l /s

30	60	90	120	180	210	240	270	300	330	355	364
54	40	30	24	18	16	13	11	9	8	5	1

#### N- leté průtoky Q<sub>N</sub> m<sup>3</sup>/s

1	2	5	10	20	50	100
2,4	2,9	4,1	5,0	6,1	8,8	12,0

#### Hlavní parametry nádrže :

V<sub>c</sub> - Celkový prostor nádrže: 10.037 m<sup>3</sup>  
V<sub>z</sub> – Zásobní prostor nádrže: 7.039 m<sup>3</sup>

Vr - Ochranný prostor :	2.998 m <sup>3</sup>
Vo - Prostor ovladatelný:	8.237 m <sup>3</sup>
Vn - Prostor neovladatelný:	1.800 m <sup>3</sup>
Vro – Ovladatelný ochranný prostor :	1.198 m <sup>3</sup>
Vrn - Neovladatelný ochranný prostor:	1.800 m <sup>3</sup>
Plocha vodní hladiny zásobního prostoru ( provozní hladina )	0,5994 ha
Plocha vodní hladiny při maximálním nadržení :	0,6050 ha
Výška koruny hráze:	291,70 m.n.m.
Mmax - Výška maximální hladiny:	291,40 m.n.m.
Mz - Výška hladiny zásobního prostoru:	290,90 m.n.m.
Mo – Výška hladiny ovladatelného prostoru	291,10 m.n.m.
Výška bezpečnostního přelivu	291,10 m.n.m.
Výška požeráku – dno : 288,10 m.n.m.	vrch : 391,72 m.n.m.

od něj původní výpustné potrubí DN 300 mm, které po 15 m zaústíje do profilu 500 mm. Jelikož dnes toto potrubí končí na ČOV , není používáno a voda z rybníka je čerpána do koryta toku obtékající rybník z pravé strany ( dívaje se po vodě )

Napájení nádrže: betonovým kanálem 0,8 x 0,9 m u sdruženého objektu, nebo nátokovým objektem o šířce 100 cm

Hloubka vody u požeráku:	2,80 m
Délka hráze:	102 m
Šířka koruny:	10 m

Výpustný objekt : sdružený z betonu a kamene

Pozemky rybník :

KN 2355 – vodní plocha, vodní nádrž umělá - 8880 m<sup>2</sup>, LV 2266

ČRS MO Dvůr Králové nad Labem, Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Lipnický potok a sdružený objekt zasahuje částečně do parcely KN :

KN 2358/2 – TTP - 168 m<sup>2</sup>, LV 2266

ČRS MO Dvůr Králové nad Labem, Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem 544 01

### Současný stav nádrže:

Náпустný objekt je špatně hraditelný a při minimálním průtoku nelze do nádrže napouštět vodu



Stávající oplocení areálu a to od výpustního objektu po nátok do areálu je dožilé. Prorostlé stromovou a keřovou zelení, kamenné sloupky jsou vyvrácené a pletivo je zcela zkorodované.



Obtokové koryto mimo úseky opevněné betonovými profily U je opevněno dřevěnou srubovinou. Ta je dožilá a dochází k borcení svahů koryta. Koryto je též částečně zazemněno sedimentem.



Pravý břeh nádrže, díváme se z hráze proti vodě, je opevněn rovnaninou z lomového kamene a kamenných obrubníků. Toto opevnění se bortí a hroutí do nádrže a dochází k abrazi svahů nádrže.



### **Navrhované opatření :**

Bude vypuštěna voda z nádrže. Bude zajímkován tok nad vtokem do oploceného areálu nádrže a voda bude převedena otevřeným výkopem pod nápusný objekt. Stávající nápusný objekt, krom betonových zdí koryta vedoucího do nádrže bude rozebrán. Budou zřízeny nové zdi ze ztraceného bednění s armaturou a to od plotu až po opevněné koryto betonovými profily U. Tyto zdi budou do výšky stávajícího terénu. Do těchto zdí budou zasazeny ocelové profily U 40 mm a to vždy dvojité pro hrazení dlužemi. A to jak v obtokovém korytu, tak v prostoru nátoku do nádrže.

Ocelový profil U bude osazen též na hranici pozemku, v místě plotu a bude do něj vložena ocelová mříž, která bude po úroveň oplocení. Tím bude zabráněno možnosti volného vstupu osob na jinak oplocený pozemek. Do zdi bude též osazeno stávající betonové potrubí. Dno tohoto objektu bude vybetonováno, pro snadnější čištění objektu od naplavených sedimentů. Součástí dodávky bude jak ocelová mříž, tak i dubové dluže na hrazení objektu.

Bude opraveno obtočné koryto toku a to mezi úseky opevněnými betonovými profily U v celkové délce 70 m. Stávající opevnění z dřevěné srubovány bude rozebráno a odvezeno na skládku. Bude vyhloubeno lichoběžníkovité koryto se šířkou ve dně 1 m. Svahy koryta budou opevněny rovnáninou z lomového kamene s výplněmi spár kamenem a vypracováním líce.

Stávající dožilé oplocení bude rozebráno a bude vykácena stromová a keřová zeleň do něj vrostlá a bránící opětovnému zřízení plotu. Větve stromů a keře budou seštěpkovány a silnější kmeny budou rozmanipulovány na metrové kusy a srovnány do hrání. Staré pletivo bude odvezeno do sběrných surovin. Stávající kamenné sloupky budou odstraněny a uloženy v areálu ČRS pro případné další použití. Bude zřízeno nové oplocení z sloupků poplastovaných o výšce 240 cm a poplastovaného pletiva o výšce 180 cm.


Bude rozebráno bortící se opevnění pravého břehu nádrže z lomového kamene a starých kamenných obrubníků. Budou vybrány kameny a obrubníky popadané na dno nádrže. Bude vyrovnána nová rovnánina svahu nádrže z kamenných obrubníků a lomového kamene zhruba ve sklonu 1 : 1 tak, aby nedošlo k opětovnému zborcení rovnániny. Chybějící kámen bude dovezen z lomu.

Veškeré stavbou dotčené pozemky budou urovnány a osety travní směsí.

Přílohy : Situace povodí 1 : 10 000  
Situace nádrže se zákresem předpokládaných prací – bez měřítko  
Zjednodušený rozpočet akce

Vypracoval : Jan Tylš  
Rybníkářské služby Trutnov s.r.o.





1:10 000

st. □  
2603


640125  
+ 1018700

290.59  
290.64  
291.48

OPRAVA OPEVNĚNÍ

2384/1

2349/2  
Q



F

SDRUŽENÝ  
"A" OBJEKT

UVRNĚNÍ  
PLOT

LOT  
E7 130 m

18775

REKONSTRUKCE NÁPUSTNĚHO  
OBJEKTU

2358/1

2347/1

9 m  
NOVÝ PLOT  
2347/2

<p>Technik, Novodvorská 557 - Trutnov 541 01 duševním vlastnictvím projektanta Jana Týše, nesmí být bez předchozího rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým osobám</p>	
	DATUM: 3/2012
	MĚŘITKO: 1 : 250
<p>KÝ SVAZ MO DVŮR KRÁLOVÉ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01</p>	FORMÁT: A2
<p>ČSKÝ RYBNÍK dokumentace stavby ( pasport )</p>	ČÍSLO ZAKÁZKY: 4 - 2012/T
<p>ace nádrže</p>	Č. VÝKRESU : D.1



## Odborný odhad nákladů na rekonstrukci Žirečského rybníku

1. Rekonstrukce nápuštného objektu, zbourání stávajícího včetně odvozu na skládku a zřízení nového objektu ze zdí ztraceného bednění s osazením vodících drážek ocelového profilu U 40 mm pro hrazení dlužemi, dodání ocelové mříže jako součást oplocení areálu.....50.000,-Kč
2. Likvidace starého oplocení a vybudování nového oplocení ze sloupků poplastovaných délky 240 cm a pletiva poplastovaného výšky 180 cm. Včetně likvidace keřové a stromové zeleně v místě plotu a vytrhání překážejících pařezů. .... 55.000,-Kč
3. Rekonstrukce opevnění obtokového koryta , nahrazení dřevěné sruboviny rovnaninou z lomového kamene s vypracováním líce rovnaniny ..... 82.000,-Kč
4. Oprava pravého břehu nádrže rozebráním stávající bortící se rovnaniny z kamenných obrubníků a lomového kamene, znovu sestavení rovnaniny z materiálu stávajícího cca 80 % a rovnanina z lomového kamene dovezeného cca 20 % ve skonu 1 : 1, s řádným založením paty rovnaniny u dna nádrže.....117.000,-Kč
5. Urovnání stavbou poškozených pozemků , včetně založení trávníku ..... 8.000,-Kč
6. Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci, včetně získání stavebního povolení a zaplacení správního poplatku za stavební povolení .....30.000,-Kč

Celkem DPH ..... 342.000,-Kč

DPH 21 % ..... 71.820,-Kč

Cena s DPH ..... 413.820,-Kč

Vypracoval : Jan Tylš

